



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFA. VIOLETA ZENaida CASTILLO DE LAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0448-43	FECHA:	6/05/25




Foto1: Sustitución de cubierta de lamina troquela calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Aplicación de repello en cocina



Foto 4: Sustitución de portón




Foto 5: Instalación de azulejos en pila de cocina



Foto 6: Suministro de estufa rural en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público