

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Pecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-1738-42	FECHA:	28 de febrero de 2025



Foto1: Sustrución de Cocina



Foto 2: Sustrución de Lámina y costanera de los corredores



Foto 3: Sustrución de lámina, cableado eléctrico y costaneras en mal estado



Foto 4: Sustrución de pared provisional




Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Reparación de portón y sustrución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lindamelisa Garcia AC

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

