

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2 PROFESOR LORENZO GUARÉ SOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL REBALSE, PUEBLO NUEVO, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 19 2032-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL



Foto 3: CONTINUACIÓN DE LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---