



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RÍO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PARCELAMIENTO EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0001-42	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustrución de cubierta de lámina




Foto 2: Sustrución de cubierta de lámina




Foto 3: Sustrución de muro por portón de estructura metálica abatible



Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 5. Mantenimiento de ventanas tipo balacín



Foto 6: Mantenimiento de ventanas tipo balacín

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

