



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0007-43	FECHA:	07/07/2025




Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado aplicación de dos manos de pintura azul anticorrosiva)




Foto 2: sustitucion de lamina , por lamina acanalada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aulas




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block + repello



Foto 5: Sustitución de pila de concreto en cocina




Foto 6: Sustitucion de puertas de metal por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Luz Perez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

