

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ocho de Guatalon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1020-0009-43	FECHA:	28/02/2025



6.1 Suministro de puerta 0.91 X 2.10




1.6 Sustitución de canal de metal



3.3 Sustitución de rejilla de metal para caja reposadera



2.1 Sustitución de puerta con pasador 0.80 X 1.60



3.6 Suministro de pilas



3.6 Sustitución de bomba eléctrica periférica de 1HP

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Ocho de Guatalon 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ocho de Gualalón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1020-0009-43	FECHA:	28/02/2025



1.4 Suministro de chapa para puertas



1.1 Mantenimiento de puertas




1.2 Mantenimiento de balcones



2.4 Suministro de accesorios a lavamanos



2.2 Suministro de accesorios a mictorios



3.5 Sustitución de grifos para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.A.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ocho de Guatlón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1020-0009-43	FECHA:	28/02/2025




1.5 Sustitución de lámina a lámina troquelada calibre 26




8.2 Sustitución de focos ahorradores de 80 wats



2.5 Suministro de accesorios a tazas sanitarias



8.1 Sustitución de cable conductor eléctrico.



3.6 Suministro de pila



2.5 Suministro de accesorios de tazas sanitarias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ocho de Gualalón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0009-43	FECHA:	28/02/2025




4.2 Suministro de ventanas



4.3 Suministro de Balcones



1.7 Sustitución de bajada de agua tubería PVC



2.2 Suministro de migitorio.



5.1 Mantenimiento de portón



5.2 Suministro de laminas mas estructura metálica de soporte para cubierta de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Ocho de Gualalón
E.O.R.M.
COMUNIDAD OCHO DE GUALALÓN
RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
COMUNIDAD OCHO DE GUALALÓN
Rio Bravo, Suchitepéquez