Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	06/05/2025

Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado cepillado + aplicación de pintura azul anticorrosiva)



Foto 2: sustitucion de lamina , por lamina acanalada aluzinc calibre 26

Foto 3: Sustitucion de vigas de madera por estructura de metal

Foto 4: instalacion de canales de metal + bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sutitución de porton principal de 5.00X2.50 mts



Foto 6: Sustitución de porton de 3.30X2.45 mts

Observación:

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público