



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	29/10/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado cepillado + aplicación de pintura azul anticorrosiva)




Foto 2: sustitucion de lamina , por lamina acanalada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de vigas de madera por estructura de metal



Foto 4: instalacion de canales de metal + bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sutitución de porton principal de 5.00X2.50 mts




Foto 6: Sustitución de porton de 3.30X2.45 mts

Observación:

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

