



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO GUATALON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0411-43	FECHA:	6/03/2025




Foto 1: suministro de estructura metalica.



Foto 2: Sustitución de cubieta de lamina duralita a lamina trocuela aluzinc.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitucion de ventanas de madera por balcon.



Foto 5: reparacion de sistema electrictrico



Foto 6: Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.A.S.

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

