Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	06/05/2025

Foto1: Reparación de aulas



Foto 2: Reparación de techo y levantamiento de lámina



Foto 3: Iluminación de aula apertura de ventana y puerta



Foto 4: Banqueta y techo de corredor.



Foto 5: Banqueta y techado de salones de clases, ingresa el agua en invierno.

Foto 6:Levantamiento de techo, genera demasiado calor para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Comunidad Agraria Campesina
Educando Educamos
E.O.R.M.
Río Bravo, Suchitepéquez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
COMUNIDAD AGRARIA
"LA CAMPESINA"
RIO BRAVO, SUCH.