

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	22/09/2025




Foto1: Reparación de piso



Foto 2: Reparación de techo y levantamiento de lámina



Foto 3: Iluminación de aula




Foto 4: Banqueta y techo de corredor.



Foto 5: Banqueta y techado de salones de clases, ingresa el agua en invierno.



Foto 6: Levantamiento de techo, genera demasiado calor para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

