



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA B-6 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-6 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0003-43	FECHA:	




FOTO 1: VENTANAS Y BALCONES



FOTO 2: SUMINISTRO DE PISO ANTIDESLIZANTE



FOTO 3: INSTALACION ELECTRICA




FOTO 4: MANTENIMIENTO DE CANALES




FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público