

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA B-6 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-6 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0003-43	FECHA:	22/08/2025




FOTO 1: VENTANAS Y BALCONES



FOTO 2: SUMINISTRO DE PISO ANTIDESLIZANTE




FOTO 3: INSTALACION ELECTRICA




FOTO 4: MANTENIMIENTO DE CANALES



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA




FOTO 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público