



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LÍNEA B18	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B19
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0004-43	FECHA:	




COLOCANDO LA LAMINA NUEVA EN LAS AULAS




COLOCANDO SOPORTE AL AGREGADO DEL ESCENARIO




TERMINANDO DE COLOCAR AL ESTRUCTURA DEL AGREGADO DEL ESCENARIO



TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO




armando la estructura del complemento del escenario



iniciando la estructura del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

