



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LÍNEA B18	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0004-43	FECHA:	



CAMBIO DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



agregado terminado



AGREGADO DE DOS LAMINAS LATERALES A UN COSTADO DE LA GALERA DEL ESCENARIO



FINALIZACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINO CON PALETA DE METAL




agregado de galera terminado




terminación de balcones de metal con ventana de vidrio transparente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

