

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez               | MUNICIPIO:                     | San José la Máquina.  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Línea A-3 sector Sis. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-21-0012-43               | FECHA:                         | 28/02/2025            |



FOTO 1: SUMINISTRO DE PILA DE CONCRETO



FOTO 2: SUMINISTRO DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA DE CONCRETO




FOTO 3: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



FOTO 4: SUMINISTRO DE PISO DE CERMAICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 5: SUMINISTRO DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO DE 20\*20



FOTO 6: SUMINISTRO DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

