



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SATELITE NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0014-43	FECHA:	05/05/2025




Foto 1: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 4: REPELLO EN PAREDES




Foto 5: PUERTA DE METAL



Foto 6: ESTUF DE DOS HORMILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OEF</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp: CONSEJO COMUNITARIO SATELITE NO.2 LINEA B-6 SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ]</i></p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp: ESCUELA OFICIAL RURAL LINEA B-6 DIRECCIÓN SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ]</i></p>
--	---