



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SATELITE NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0014-43	FECHA:	14/07/2025




Foto 1: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO




Foto 4: REPELLO EN PAREDES




Foto 5: Puerta Metal




Foto 6: ESTUFA DE 2 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> <p>CONS. SATELITE NO.2 LÍNEA B-6 SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LÍNEA B-6 DIRECCIÓN SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ</p>
--	---