



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SATELITE NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0014-43	FECHA:	15/08/2025




Foto 1: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO




Foto 4: REPELLO EN PAREDES




Foto 5: PUERTA DE METAL




Foto 6: ESTUFA DE HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Satélite No. 2
--

