

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-4 SECTOR SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0019-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina y sustitución de estructura de soporte



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de bomba de agua



Foto 5: Sustrucción de estufa rural



Foto 6: Sustrucción de torre de concreto por torre de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público