

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	06/09/2025



FOTO 1: Suministro de lijado y cepillado de balcones



FOTO: Aplicación de pintura de aceite en paredes



FOTO 3: Instalación de puertas de metal.



FOTO 4: Sustitución de portón de metal de 4.00 x 2.00




FOTO 5: Suministro de piso antideslizante




FOTO 6: Suministro de pozo de absorción en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

