



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 1: Suministro de banqueta de concreto t: 0.10 (área de ingreso, módulo de aulas)




Foto 2: Suministro de banqueta de concreto t: 0.10 (área de ingreso, módulo de aulas)




Foto 3: Suministro de balcón de hierro 1/2", Mantenimiento de puertas de metal de 1.00 x 2.00 (cepillado, lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de grifos de agua potable




Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 6: Suministro de banqueta de concreto t: 0.10 (área de ingreso, módulo de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

