

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0074-42	FECHA:	6/03/2025




FOTO 1: Sustrucción de puerta de metal de 1.00 x 2.00



FOTO 2: Sustrucción de losa de patio t: 0.10



FOTO 3: Suministro de piso antideslizante + azulejo en paredes



FOTO 4: Sustrucción de estructura por estructura de metal + sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 5: Sustrucción de estructura por estructura de metal + sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 6: Suministro de gabinete en módulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastián

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

