



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0013-41	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Fotografía de aula con piso de torta de cemento en el aula de preprimaria B



Foto 2: Fotografía de aula de piso de torta de cemento en el aula de tercero B



Foto 3: Fotografía de la mampara de baño lado de frente



Foto 4: Fotografía de la mampara de baño encima



Foto 5: Fotografía de terraza de cocina parte oriente



Foto 6: Fotografía de terraza de cocina parte norte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
NIVEL 41
TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0013-41	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Fotografía de estufa de frente



Foto 8: Fotografía de estufa de lado



Foto 9: Fotografía de plafonera de la cocina




Foto 10: Fotografía de apagador en la cocina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

