

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0023-41	FECHA:	5/09/2025



Foto1: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE LA DIRECCIÓN



Foto2: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE PREPRIMARIA SECCION B



Foto3: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE SEGUNDO SECCION A



Foto 4: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE SEXTO SECCION A



Foto 5: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE PREPRIMARIA SECCION A



Foto 6: SUSTITUSION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO DE CUARTO SECCION A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Veronica Margarita Pretzantzin de León Firma y sello del Presidente de la OPF	 Edgar Alfredo Alvarez Ixcaquic Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0023-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: ARREGLO DE PUERTA DE LA DIRECCIÓN



Foto 8: ARREGLO DE PUERTA DE PRIMERO SECCIÓN A



Foto 9: ARREGLO DE PUERTA DE QUINTO SECCION A



Foto 10: ARREGLO DE PUERTA DE PREPRIMARIA SECCION A



Foto 11: ARREGLO DE PUERTA DE CUARTO SECCION A



Foto 12: ARREGLO DE PUERTA DE TERCERO SECCION A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Veronica Margarita Pretzantzin de León Firma y sello del Presidente de la OPF	 Edgar Alfredo Álvarez Icaque Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

