

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Avenida y 1a. Calle zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0041-42	FECHA:	10/03/2025



pintura en muro exterior



sustitucion de inodoro



sustitucion de lavamanos



sustitucion de mingitorios y llaves



mantenimiento a barandas



reparacion de tapadera de cajas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y activar la opción de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Avenida y 1a. Calle zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0041-42	FECHA:	10 de marzo de 2025



sustitucion de lamina



instalacion de lamina



intalacion de cielo falso



intalacionde cielo falso



sustitucion de puerta



instalacion de puerta vaivén

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar en número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Avenida y 1a. Calle zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0041-42	FECHA:	10 de marzo de 2025



instalacion de puerta existente



lijado y pintado de puerta



mantenimiento de ventana



instalacion de piso antideslizante




instalacion de piso antideslizante



instalacion de piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben numerar las hojas.



 Firma y sello del Presidente del Centro





 Firma y Sello Director Centro Educativo EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Avenida y 1a. Calle zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0041-42	FECHA:	10 de marzo de 2025



reparación de piso ceramico



sustitución de canal de metal



limpieza de canales



pintura en cocina




pintura en baño de niños



pintura en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.



 Firma y sello del Presidente de la





 Firma y Sello Director Centro Educativo

