


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU TIPO FEDERACION ATANASIO TZUL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0045-43	FECHA:	10/03/2025



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DEL SANITARIO



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DEL SANITARIO



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DE LAVAMANOS



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DE LA PINTURA EXTERNA DE LA COCINA



EN ESTA FOTO SE MUESTRA LA NECESIDAD DE CONSTRUCCION DE LA ASERA EXTERIOR



EN ESTA FOTO SE MUESTRA LA NECESIDAD DE UN CANAL Y CAIDA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de Hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU TIPO FEDERACION ATANASIO TZUL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0045-43	FECHA:	10/03/2025



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DEL PISO



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DEL TECHO



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DE VIDRIOS



EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DE LA PUERTA PRINCIPAL




EN ESTA FOTO SE MUESTRA EL CAMBIO NECESARIO DE LA PUERTA DE LA BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la APP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público