

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xeguachibal, Aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0050-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso en dos aulas, direccin y cocina



Foto 2: Sustrucción de piso e dos aulas



Foto 3: Instalacin de azulejo en mijitorio del baio.



Foto 4: Sustrucción de ventanas en dos aulas, direccin y cocina.



Foto 5: Sustrucción de pintura en interior y exterior de la escuela.



Foto 6:

Observacin: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el programa.

Paulina H. H. Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pblico

