

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZÁLEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CONCORDIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 01 - 0051 - 43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto1: a. Sustitución láminas de duralita por láminas troquelada de calibre 26 en 4 aulas y 1 bodega.



Foto 2: b. Mantenimiento a la estructura de techo mediante la aplicación de pintura anticorrosiva en 4 aulas y 1 bodega



Foto 3: Sustitución de canal de PVC y reubicación de canal de bajada de agua en 2 aulas



Foto 4: Colocación de canal y bajada de agua para 2 aulas y 1 bodega.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

