



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Media Cuesta, Aldea Chimente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0059-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto 1: Construcción de plancha de leña, mesa de cocina con pila, sustitución de piso, instalacion de ventana y pintada



Foto 2: Sustitución de piso cemento a pisos antideslizante



Foto 3: Instalación de rejas de balcon en las ventanas



Foto 4: Sustitución de piso de cemento a piso antideslizante cocina pequeña




Foto 5: Sustitución de piso de cemento a piso antideslizante en Dirección



Foto 6: Reparación y mantenimiento de puertas de metal por oxido y pintura vieja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

