

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PORTAZUELA, CANTON PAXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0062-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de piso del aula No. 6 del modulo 2



Foto 2: Sustitución de piso del aula No. 8 del modulo 2



Foto 3: Mantenimiento a estructura (Lijado, corte, cepillado y aplicación de pintura) a 5 aulas del modulo 2



Foto 4: Mantenimiento de pintura en interior y exterior.



Foto 5: Sustitución de piso de pasillo del modulo 2



Foto 6: Mantenimiento a estructura Cepillado y aplicación de pintura a 3 puertas del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

