

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón Xesacmajá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesacmajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0064-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de pavimento agrietado, por pavimento de concreto



Foto 2: Sustitución de cubierta de laminas y estructura portante en modulo de aulas



Foto 3: Sustitución de pavimento agrietado, por pavimento de concreto



Foto 4: Sustitución de cubierta de laminas y estructura portante en modulo de aulas




Foto 5: Sustitución de pavimento agrietado, por pavimento de concreto



Foto 6: Sustitución de cubierta de laminas y estructura portante en modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y aumentar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público