

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPAN            | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPAN    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M CENTRO AMERICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Canton Pasajoc |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0068-43          | FECHA:                         | 6/2/2025       |




Foto1: Instalación de ventanas y puertas en aulas



Foto 2: Instalación de ventans en aulas



Foto 3: Instalación de ventanas y puertas en aulas



Foto 4: Instalación de ventanas en aulas



Foto 5: Instalación de porton de entrada principal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la QPS | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

