

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0072-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Dirección, en esta área se realizará cambio de cableado eléctrico y pintura del área.



Foto 2: Bodega de alimentos, en esta área se pondrá machimbre, pintura y cableado eléctrico.



Foto 3: Aula 1 en esta área se pondrá machimbre, pintura y cambio de cableado eléctrico




Foto 4: Aula 2 en esta área se pondrá machimbre, pintura y cambio de cableado eléctrico



Foto 5: Aula 3 en esta área se pondrá machimbre, pintura y cambio de cableado eléctrico



Foto 6: Aula 4 en esta área se pondrá machimbre, pintura y cambio de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0072-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Comedor, en esta área se cambiará el cableado eléctrico y pintura.



Foto 8: Cocina en esta área se pintará y cambio de cableado eléctrico.



Foto 9: Estufa Rural 1 cambio de plancha y ladrillos por azulejo.



Foto 10: Estufa Rural 2 cambio de plancha y ladrillos por azulejo.

Foto 6:
Aula 3 en




Foto 11: Sanitarios: Cambio de 2 sanitarios en el área de hombres y pintura.






Foto 12: Sanitarios: Cambio de 2 sanitarios en el área de mujeres y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0072-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Cocina, colocación de azulejo en mesas de cocina.




Foto 14: Cocina en esta área se colocará azulejo en estufas rurales.






Foto 15: Pila, en esta área se colocará azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

