

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0073-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Vista de cubierta de techo, aulas que se remozarán con cubiertas de techos.




Foto 2: Vista de los canales y bajadas que se estaran sustituyendo.



Foto 3: Vista de la estructura de techo de aulas de madera que se remozaran.



Foto 4: Vista de las paredes de aulas que se estaran pintando.



Foto 5: Vista de puertas de aulas que se estaran pintando.



Foto 6: Vista de piso de aulas que se estaran remozando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

