

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0073-43	FECHA:	24/04/2025




Foto 1: Vista de cubierta de techo, de aulas que se están sustituyendo.




Foto 2: Vista de los canales y bajadas que se están sustituyendo.



Foto 3: Vista de la estructura de techo de madera de aulas, dirección, bodega y corredor que se están remozando o pintando.




Foto 4: Vista de las paredes de aulas que se están pintando.



Foto 5: Vista de puertas de aulas que se están pintando.




Foto 6: Vista de piso de aulas, dirección y corredor que se están instalando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

