

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0073-43	FECHA:	4/06/2025




Foto 1: Vista de cubierta de techo, de aulas que se sustituyeron.




Foto 2: Vista de los canales y bajadas que se sustituyeron.



Foto 3: Vista de la estructura de techo de madera de aulas, dirección, bodega y corredor que se remozaron.




Foto 4: Vista de las paredes de aulas que se pintaron.




Foto 5: Vista de puertas de aulas que se pintaron.



Foto 6: Vista de piso de aulas, dirección y corredor que se instalaron o sustituyeron.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
NIVEL 43
CENTRO EDUCATIVO TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
ALDEA MACZUL
TOTONICAPÁN, GUATEMALA