

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Totonicapán                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Chitax, Cantón Patzarájmac |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0075-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                        |



Foto1: Pintar corredor del establecimiento



Foto 2: Instalacion de cerco perimetral de metal con tubos y maya en el patio del establecimiento (Circulación)



Foto 3: Pintada parte frontal y exterior del establecimiento y colocación de balcones aula C



Foto 4: Colocacion de machimbre aula B



Foto 5: Dirección (Colocación de machimbre)



Foto 6: Colocacion de machimbre aula C

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías, indicando el número de hojas.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |               |                                |             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Totonicapán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0075-43 | FECHA:                         | 10/03/2025  |



Foto7: Sustitucion de sanitarios en mal estado por Sanitarios blancos con botón.



Foto 8: Reparacion de recaudacion de aguas pluviales con la instalacion de 6 metros de canal UPVC, con su respectiva bajada de agua con tubo naranja de 3"



Foto 9: Instalacion de balcones con marco angular . Aula C

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

