



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzarajmac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0077-43	FECHA:	2/6/2025



Foto 1: sustitucion de lamparas y cableado en 7 aulas



Foto 2: sustitucion de toma corrientes 35 y apagadores en las 7 aulas



Foto 3: sustitucion y mantenimiennto de barandas del corredor de la escuela




Foto 4: mantenimiento de 6 puertas del servicio sanitario



Foto 5: mantenimineto de 16 puertas y cambio de 2 chapas de la escuela incluye aulas bodegas.



Foto 6: sustitucion de canales del corredor de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

