



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MAYA QUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUANOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0078-42	FECHA:	04/09/2025



Foto1: PINTURA EN MAL ESTADO DE CIRCULACION CON MALLA.



Foto 2: PINTURA DE CIRCULACION CON MALLA EN MAL ESTADO



Foto 3: PINTURA DE PARED EXTERNA EN MAL ESTADO



Foto 4: PINTURA DE PARED INTERNA DE 11 AULAS EN MAL ESTADO




Foto 5: MACHIMBRE DE DIRECCION Y SALA DE REUNIONES EN MAL ESTADO



Foto 6: FALTA DE DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.D.P. ANEXO A EORM MAYA QUICHE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MAYA QUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUANOJ
ESTABLECIMIENTO:	08-01-0078-42	FECHA:	04/09/2025



Foto 7: PINTURA EN MAL ESTADO DE CIRCULACION EXTERNA CON MALLA.



Foto 8: PINTURA DE CIRCULACION CON MALLA INTERNA EN MAL ESTADO



Foto 9: PINTURA DE PARED INTERNA DE AULA EN MAL ESTADO



Foto 10: PINTURA DE PARED INTERNA DE AULA EN MAL ESTADO



Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a finalizar el número de hojas.

	
---	--