

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA QUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUANOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0078-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: TECHO DE 3 AULAS, DIRECCION Y CORREDOR EN MAL ESTADO.



Foto 2: LAMINA EN MAL ESTADO EXTERIOR DEL CORREDOR



Foto 3: CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN MAL ESTADO



Foto 4: MACHIMBRES EN MAL ESTADO DEL AULA DE PARVULOS 2



Foto 5: TECHO INTERIOR DE COCINA EN MAL ESTADO



Foto 6: TECHO EXTERIOR DE COCINA 2 EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---

