

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicaxtún, cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0079-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Sustrucción de estructura de techo y cubierta de lamina de bodega de leña.



Foto 2: Sustrucción de una puerta de metal del aula de primero.



Foto 3: Sustrucción de ventana en la cocina.



Foto 4: Sustrucción de piso de dos aulas.




Foto 5: Pintura en muros de exteriores



Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicaxtún, cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0079-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico, en general



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico, en general



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico, en general



Foto 10: Instalación de balcones de primer grado.



Foto 11: Instalación de balcones de segundo y tercero.



Foto 12: Instalación de balcones del aula de quinto y sexto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicaxtún, cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0079-43	FECHA:	10/03/2025





Foto13: Instalación de balcones en el aula de cuarto primaria.



Foto 14: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---