

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM "Jesús Carranza Juárez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0080-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Cambio de láminas en los servicios sanitarios




Foto 2: Cambio del sistema eléctrico, cable y lámparas de aulas y dirección



Foto 3: Cambio de tomacorrientes y apagadores en aulas



Foto 4: Cambio de sistema eléctrico y sellado de láminas en aulas




Foto 5: Cambio de piso en cocina y bodega



Foto 6: Sustitución de pila y drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM "Jesús Carranza Juárez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0080-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: Cambio de piso de bodega



Foto 8: Cambio de planchas



Foto 9: Ventanas y balcones para la cocina



Foto 10: Ventanas y balcones para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--