

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Totonicapán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xantún        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0083-43 | FECHA:                         | 10 de marzo del 2025 |



Reparación de sanitarios




Sustitución de mesa de trabajo a mesa de cemento de concreto, para cocina



Mantenimiento del drenaje de la pila



Sustitución de traga luces de techo por policarbonato de salón y bodega



Mantenimiento de lamparas energia electrica cocina




Mantenimiento de lamparas energia electrica aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Totonicapán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xantún        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0083-43 | FECHA:                         | 10 de marzo del 2025 |



de canales y bajadas de aguas pluviales



Impermeabilización de terraza de cemento en servicio sanitario



sustitucion de traga luces de techo por policarbonato del salon



Mantenimiento y pintado de barandas del primer nivel al tercer nivel



Sustitucion de mingitorios de concreto a porcelana en servicio sanitario



Mantenimiento de bajadas de agua pluvial e impermeabilización de canales en area de bodega y salon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

