

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Adrián Inés Chávez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xolsacmaljá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0087-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Parte de arriba lado norte del entechado



Foto 2: Parte de arriba lado sur del entechado



Foto 3: Parte de arriba lado oniente del entechado



Foto 4: Parte de enfrente del centro educativo.



Foto 5: Foto frontal de donde se coloca varandal.




Foto 6: Foto puerta a cambiar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

