

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Instalación de piso cerámico, Párvulos 5 "B"



Foto 2: Instalación de piso cerámico, Preparatoria A



Foto 3: Instalación de piso cerámico, Párvulos 6 A



Foto 4: Instalación de piso cerámico, Tercero A




Foto 5: Instalación de piso cerámico Cocina



Foto 6: Repello tipo antiguo, Tercero A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, adjuntando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
ESTABLECIMIENTO:	08-01-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Repello de cielo tipo antiguo, Sexto A



Foto 2: Repello tipo antiguo de paredes, Cuarto B



Foto 3: Repello cielo tipo antiguo, Segundo A



Foto 4: Repello de columnas antiguo, Segundo A



Foto 5: Colocación de puerta de metal 207*98 cm, Preparatoria A



Foto 6: Colocación de puerta de metal de 106 x 2014 cm, Quinto A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL	Cantón Chiyax
ESTABLECIMIENTO:	08-01-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Colocación de puerta de metal de 101x213 cm, Párvulos 5 B

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

