



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0090-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Se instalara una boquilla en el labadero dela cocina



Foto 2: Se realizaran gradas en la entrada del modulo No. 3



Foto 3: Instalación de chapas en cuatro puertas y pintadas.



Foto 4: Instalación de baranda en el modulo No. 1



Foto 5: Mantenimiento de baranda y reforzada en el modulo No. 1




Foto 6: Mantenimiento y pintada de la entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0090-43	FECHA:	2/06/2025




Foto1: Pintada de la cocinainterior y exterior



Foto 2: Pintada de cocina exterior e interior



Foto 3: Pintado de entechado y cambio de tubo de caída de agua o canaleta



Foto 4: Cambio de tres laminas troqueleadas





Foto 5: Pintado de entechado de la cocina



Foto 6: Nuevas gradas y torta de cemento en la entrada en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.E.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0090-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Pintada de aula interior, exterior y entechado No. 1



Foto 2: Pintada de aula interior, exterior y entechado No. 2



Foto 3: Pintada de aula interior, exterior y entechado No. 3



Foto 4: Cambio de piso de cocina



Foto 5: Colocación de piso cerámico azulejo en dos planchas de cocina



Foto 6: Colocación de piso cerámico azulejo en gabinetes y pintado de las puertas de los gabinetes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0090-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustitución y colocación de baranda nueva de las gradass



Foto 2: Sustitución y colocación de baranda nueva de la puerta de las gradass



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

