

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuatroj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0093-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Colocación de barandas de metal



Foto 2: Colocación de barandas de metal



Foto 3: Colocación de barandas de metal



Foto 4: Cambio de mallas, por baranda de metal



Foto 5: Sustitución de placas de apagadores



Foto 6: Sustitución de vidrios de la ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se debe exceder el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuatroj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0093-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Pintada de puertas




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---