

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Cambio de malla



Foto 2: Cambio de malla



Foto 3: Cambio de malla



Foto 4: Colocación de balcones



Foto 5: Colocación de balcones




Foto 6: Colocación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Cambio de lámina



Foto 8: Cambio de canales



Foto 9: Cambio de chapa



Foto 10: Cambio de lámparas



Foto 11: Cambio de lámparas



Foto 12: Balcones metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JPPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

