



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0111-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 1 : SUSTITUCION DE PARED DE TABLAYESO POR PARED DE FIBROCEMENTO DE 22 M2



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADO POR LAMINA TROQUELADA Y ESTRCUTRA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO.



Foto 4: SUSTITUCION DE ROTOPLAS Y BASE PARA ROTOPLAS POR ROTOPLAS DE 1100 LTS. Y BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE 3 MTS DE ALTO




Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINAS ACANALADAS POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26





Foto 6: SUSTITUCION DE GALERA DE ESTRUCTURA DE COSTANERA EN DETERIORO POR ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTNICA PÁN	MUNICIPIO:	TOTONICA PÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0111-41	FECHA:	1/09/2025




FOTO 7 : MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN COCINA BODEGA Y GALERA DE CORREDOR



FOTO 8: SUSTITUCON DE BARANDA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

